



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN REALIZADA EL DÍA 02/07/2026 AL
EDIFICIO RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE.**

JULIO , 2026



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN

ASISTENTES:

• **Por la Dirección de Planta Física:**

- Jefe del Dpto. de Construcción de la Dirección de Planta Física: Ing. Armando Pereda.
- Directora de Planta Física: Ing. Catiuska García.
- Por el Cuerpo de Bomberos Universitario: Mayor Jesús Medina.

FECHA DE INSPECCIÓN: 02/07/2026

OBJETIVO:

Realizar inspección al edificio Rectorado de la Universidad de Oriente, con la finalidad de evaluar el estado de conservación del mismo después del terremoto doble ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA INSPECCIÓN:

Se utilizó la misma metodología para la inspección en los diferentes edificios de la Universidad de Oriente, tras el terremoto doble de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, el cual impactó en el estado Yaracuy el día 24 de junio de 2026. Se hizo imprescindible revisar desde el sótano hasta el último piso del edificio Rectorado, a través de una inspección visual a la estructura, mampostería, losa de fundación, escaleras y diferentes servicios del edificio.

En detalle, se revisó el estado de los elementos de los pórticos que configuran la estructura para determinar si presentaban alguna anomalía de flexiones,



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

torsiones, grietas u otra deformación en sus elementos estructurales. Cabe destacar que este diagnóstico permite determinar la integridad de la edificación luego del fenómeno sísmico, lo cual es indispensable para tomar decisiones sobre la continuidad de actividades.

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:

En el estado Sucre se pudo constatar que el sismo fue de una magnitud muy baja. Por lo tanto, los edificios entraron en menor resonancia y no se registraron daños en esta edificación.

Los pórticos del sistema estructural de este edificio en los diferentes pisos desde el sótano hasta el piso superior, como son columnas, vigas, losas, tanto de piso como de entrepiso y nodos no presentaron ninguna anomalía, por lo que no sufrieron ningún tipo de daño. Los elementos no estructurales como son las escaleras, paredes de fachadas tanto internas como externas, instalaciones eléctricas, como de aguas blancas y negras, se ven en buen estado.

CONDICIONES GENERALES DEL EDIFICIO:

Su estructura permanece estable sin ninguna novedad ocasionada por el terremoto doble ocurrido el 24 de junio de 2026.

CONCLUSIÓN:

La revisión del estado general de la edificación determinó que la misma se encuentra estable. No se registraron deformaciones a nivel estructural ni en la mampostería, así como tampoco afectaciones en los servicios a causa del sismo



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ocurrido el día 24 de junio del presente año. Por lo tanto, el edificio Rectorado de la Universidad de Oriente está en condiciones para ser habitado.

Sin otro particular a que hacer referencia,

Atentamente,

Ing. Armando Pereda

Jefe del Dpto. de Construcción
de la Dirección de Planta Física



Ing. Catiuska García

Directora de Planta Física

Anexo: Reporte Fotográfico.



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

REPORTE FOTOGRÁFICO:
EDIFICIO RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE.

①



②



OBSERVACIONES:

1 Y 2.- SE PUEDE OBSERVAR FACHADA PRINCIPAL, COLUMNAS Y VIGAS EN BUEN ESTADO.



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

REPORTE FOTOGRÁFICO:
EDIFICIO RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE.

3



4



OBSERVACIONES:

3 Y 4.- SE PUEDE OBSERVAR COLUMNA DEL SOTANO Y LA ESCALERA EN BUEN ESTADO.