



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN REALIZADA EL DÍA 02/07/2026 AL
EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LOS DEPARTAMENTOS DE ENFERMERÍA Y
DE BIOANÁLISIS DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, NÚCLEO DE SUCRE.**

JULIO , 2026



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN

ASISTENTES:

• **Por la Dirección de Planta Física:**

- Jefe del Dpto. de Construcción de la Dirección de Planta Física: Ing. Armando Pereda.
- Directora de Planta Física: Ing. Catiuska García.
- Por el Cuerpo de Bomberos Universitario: Mayor Jesús Medina.

FECHA DE INSPECCIÓN: 02/07/2026

OBJETIVO:

Realizar inspección al edificio donde funcionan los Departamentos de Enfermería y de Bioanálisis de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, con la finalidad de evaluar el estado de conservación del mismo después del terremoto doble ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA INSPECCIÓN:

Tras producirse el pasado 24 de junio de 2026, un terremoto doble en el estado Yaracuy, de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, se hace imprescindible conocer el estado en el que se encuentran las edificaciones de la Universidad de Oriente, que hayan podido verse afectadas. Por tal motivo, se procedió a realizar una inspección visual a la estructura, mampostería, losa de fundación, escaleras y servicios del edificio donde funcionan los Departamentos de Enfermería y de Bioanálisis de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre.



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

La metodología utilizada en la inspección en sitio tuvo un claro objetivo: revisar el estado de los elementos de los pórticos que configuran la estructura para ver si presentan alguna anomalía de flexiones, torsiones, grietas u otra deformaciones en sus elementos estructurales, ya que en base a ese diagnóstico se van a tomar decisiones para la continuidad de actividades y ver la integridad de la edificación luego del fenómeno sísmico.

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:

Las ondas en el estado Sucre fueron bajas y esto hace que los edificios entren en menor resonancia, lo que permite que no haya sucedido ningún daño en la edificación.

Los pórticos del sistema estructural de este edificio, como son columnas, vigas, losas tanto de piso como de entrepiso y nodos no presentaron ninguna anomalía, por lo que no sufrieron ningún daño. Los elementos no estructurales como son las escaleras, paredes de fachadas tanto internas como externas, instalaciones eléctricas, como de aguas blancas y negras, se ven en buen estado

CONDICIONES GENERALES DEL EDIFICIO:

Su estructura permanece estable sin ninguna novedad ocasionada por el sismo. terremoto doble ocurrido el 24 de junio de 2026.

CONCLUSIÓN:

La revisión del estado general de la edificación determinó que la misma se encuentra estable. No se registraron deformaciones a nivel estructural ni en la



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

mampostería, así como tampoco afectaciones en los servicios a causa del sismo ocurrido el día 24 de junio del presente año. Por lo tanto, el edificio donde funcionan los Departamentos de Enfermería y de Bioanálisis de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, está en condiciones para ser habitado.

Sin otro particular a que hacer referencia,

Atentamente,

Ing. Armando Pereda
Jefe del Dpto. de Construcción
de la Dirección de Planta Física



Ing. Catiuska García
Directora de Planta Física

Anexo: Reporte fotográfico.



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

REPORTE FOTOGRÁFICO:
EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LOS DEPARTAMENTOS DE ENFERMERÍA Y
BIONÁLISIS DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, NÚCLEO DE SUCRE.

①



②



OBSERVACIONES:

1 Y 2.- SE OBSERVAN VIGAS Y COLUMNAS EN BUEN ESTADO.



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

REPORTE FOTOGRÁFICO:
EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LOS DEPARTAMENTOS DE ENFERMERÍA Y
BIONÁLISIS DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, NÚCLEO DE SUCRE.

3



4



OBSERVACIONES:

3 Y 4.- SE OBSERVAN COLUMNAS, VIGAS Y LOSA EN BUEN ESTADO.